



UDH012206208101071425401

T.C.
ULA TIRMA VE ALTYAPI BAKANLI I
ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

stasyon:DÜZCE

Rapor No | Report No: 8101071425401

Muayene Kanal No | Lane 1

Plaka Plate Number	: 81ABR805	Markası Brand Name	: C TROEN	Muay. Tarihi Inspection Date and	: 13/05/2022 08:32:57
asi No VIN Number	: VF7YDTMFC12429876	Tipi Type	: Y	Araç Grubu Vehicle Category	: 6
Motor No Engine Number	: 10TRJ50657096	Cinsi Vehicle Type	: Motor Karavan (Hafif)	Kul.Amacı Purpose of Use	: YOL
Km Odometer	: 103771	Model Yılı Model Year	: 2013	Tescil. ekli Type of Registration	: HUSUS
Tanım No Vehicle ID	: 1775736953	Yakıt Tipi Fuel or Power Type	: D ZEL	Koltuk Sayısı Number of Seat	: 3
Muay. Ücreti Inspection Fee	: 507.4	Lastik Ebadı Tyre Size	: 225 75 R16	Trafi e Çıkışı First Registration to	: 01.07.2013
Gec.Bedeli Penalty for	: 202.96	Rengi Color	: BEYAZ	Tescil Tarihi Registration Date	: 06.04.2021

Aracınızın periyodik muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35. maddesi, Araç Muayene stasyonlarının Açılması, letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili di er mevzuat ile T.C. Ula tırma, Denizcilik ve Haberle me Bakanlı ı talimatları çerçevesinde yapılmı tır. Aracınızın muayenesi sonucunda, giderilmesi gereken ancak yeniden muayeneyi gerektirmeyecek nitelikteki a a ıda belirtilen hafif kusurlar tespit edilmi tir.

Kusurlar	Kusur Derecesi	Kusur No
Ön sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	5.5.18
Ön Cam silece i: silecek süpürgeleri yıpranmı	Hafif Kusur	4.3.1
Stepne: yok	Hafif Kusur	6.16.2
Kısa huzmeli far: ayarı hatalı	Hafif Kusur	5.3.22
Motor No.: araç üzerinde okunabilir durumda de il	Hafif Kusur	1.1.59
Camlar: sonradan film yapı tırılmı	Hafif Kusur	4.1.31
Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	5.10.1

Muayene Sonucu | Inspection Result

HAFF KUSURLU | MINOR FAULT
MUAYENE ONAYLANDI | INSPECTION APPROVED
ET KET VER LD | STICKER CODE ASSIGNED

Muayene Geçerlilik Tarihi
(Inspection Valid Until)

13.05.2023

Etiket Numarası | Sticker Code
115813560

AÇIKLAMALAR

1- BU ARAÇ MUAYENE RAPORU 34042588936 T.C. K ML K NUMARALI K N N TALEB DO RULTUSUNDA 20.06.2022 TAR H NDE www.turkiye.gov.tr ADRES NDEN DÜZENLENM T R.

Bu belgenin doğruluğu <https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama> adresinde veya mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.

